



DENOMINACIÓ: (1) Can Palomeres (edifici) * (estat ruïnós de l'edificació)																	
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA: (2) Per sobre la N-II, al costat de Mas Joer (parcel·la 9 Poligon 1)	SÒL URBÀ <input type="checkbox"/> SÒL NO URBANITZABLE <input checked="" type="checkbox"/> (3) ACCÉS: FÀCIL <input type="checkbox"/> DIFÍCIL <input checked="" type="checkbox"/> (4)																
EDIFICI <input checked="" type="checkbox"/> PART D'UN EDIFICI <input checked="" type="checkbox"/> ELEMENT AÏLLAT <input type="checkbox"/> (5)	TIPOLOGIA: (6) Habitatge (mas) : edificació aïllada																
ÈPOCA (ÈPOQUES): (7) s. XVI-XVII	ESTIL(S): (8) Tradicional AUTOR(S): (9)																
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">ESTAT (10) CONSERVACIÓ</td> <td rowspan="3">ELEMENT</td> <td>ESTRUCTURES PORTANTS: Dolent, inestable</td> <td>FAÇANES: Dolent, semi-derruïdes</td> <td rowspan="3">ENTORN (11)</td> <td>BO <input type="checkbox"/></td> <td rowspan="3">UTILITZACIÓ (12)</td> </tr> <tr> <td>FORJATS: Esfondrats</td> <td>INTERIOR:</td> <td>MITJÀ <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>COBERTES: Esfondrada</td> <td>ALTRES:</td> <td>DOLENT <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ESTAT (10) CONSERVACIÓ	ELEMENT	ESTRUCTURES PORTANTS: Dolent, inestable	FAÇANES: Dolent, semi-derruïdes	ENTORN (11)	BO <input type="checkbox"/>	UTILITZACIÓ (12)	FORJATS: Esfondrats	INTERIOR:	MITJÀ <input checked="" type="checkbox"/>	COBERTES: Esfondrada	ALTRES:	DOLENT <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>ORIGINAL: Mas</td> </tr> <tr> <td>ACTUAL: Sense ús/ abandonat (segons POUM) (clau 27) Zona de protecció forestal</td> </tr> <tr> <td>CONVENIENT: Habitatge unifamiliar/ turisme rural/ cívic cultural</td> </tr> </table>	ORIGINAL: Mas	ACTUAL: Sense ús/ abandonat (segons POUM) (clau 27) Zona de protecció forestal	CONVENIENT: Habitatge unifamiliar/ turisme rural/ cívic cultural
ESTAT (10) CONSERVACIÓ			ELEMENT	ESTRUCTURES PORTANTS: Dolent, inestable		FAÇANES: Dolent, semi-derruïdes		ENTORN (11)	BO <input type="checkbox"/>	UTILITZACIÓ (12)							
				FORJATS: Esfondrats		INTERIOR:			MITJÀ <input checked="" type="checkbox"/>								
	COBERTES: Esfondrada	ALTRES:		DOLENT <input type="checkbox"/>													
ORIGINAL: Mas																	
ACTUAL: Sense ús/ abandonat (segons POUM) (clau 27) Zona de protecció forestal																	
CONVENIENT: Habitatge unifamiliar/ turisme rural/ cívic cultural																	
CROQUIS EMPLAÇAMENT: (13)	ELEMENTS D'IDENTIFICACIÓ GRÀFICA I FOTOGRÀFICA: (14)																
PROTECCIÓ EXISTENT: (15) BCIL (Bé Cultural d'Interés Local) Catàleg Complementari NNSS 3/11/82 , Cataleg PGOU 24/1/90	DATA PROTECCIÓ: (16) 3/11/82 24/1/90																
PROTECCIÓ PROPOSADA: (17) NIVELL B : BCIL (Bé Cultural d'Interés Local)	IPCC <input checked="" type="checkbox"/> IPAC <input type="checkbox"/> FITXES MUSEU-ARXIU <input type="checkbox"/> (18)																

DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA: (19)	DOCUMENTACIÓ: (24)
<p>El mas s'organitza estructuralment en sentit longitudinal.</p> <p>El cos on es troba l'entrada constitueix el nucli originari del mas, obrat segurament durant el s.XIV; situat a la vessant del terreny abans d'arribar al Pla, en l'antic camí ral; de planta rectangular, està compost de planta baixa, planta pis i planta segona o sota teulada amb coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la façana més antiga. Orienta la façana principal a sudoest, conservant les restes d'un portal adovellat de punt rodó, i una finestra d'època posterior, amplit i brancals de pedra; remata aquesta façana en cantonada, una garita de defensa, de característiques similars als de l'edifici de La Cooperativa. (cal pensar que la seva proximitat al camí ral, exposava al mas a continus perills i a la vegada esdevenia punt estratègic militarment parlant) Interiorment la planta es reparteix en crugies amb parets de càrrega perpendiculars a la façana longitudinal sud, i una paret central longitudinal en la línia del carener de coberta.</p> <p>Originalment el mas devia tenir dues crugies essent només de planta baixa i pis o sota coberta, amb la coberta a dues aigües amb carener perpendicular a façana. Posteriorment el mas s'amplia a llevant afegint dos crugies més, aixeca una segona planta, i formalitza la coberta a dues aigües amb carener paral·lel a la façana longitudinal que es veu des de la vila, i que guanyaria importància visual. Aquesta ampliació, segons el tipus de finestres i tipologia constructiva pot datar-se del segle XVII al s.XVIII.</p> <p>Els materials bàsics són la pedra, la calç, l'arena i l'argila, a més de la fusta i les teules.</p> <p>Aquest mas, és l'únic mas que conserva la vila de Malgrat, d'aquesta època (s.XVII-XVIII), ja que el de Ca la Coixa és d'època anterior.</p>	PLÀNOLS:
NOTÍCIES HISTÒRIQUES: (20)	FOTOGRAFIES ANTIGUES :
<p>Can Palomeres o can Plumeres, és una casa de pagès documentada des de 1288, encara que l'edifici actual sigui d'època posterior.</p>	
AUTOR (si és conegut, breu semblança): (21)	VALORS: (25)
	Valor tipològic
BIBLIOGRAFIA: (22)	OBJECTES DE PROTECCIÓ: (26)
<p>- Fitxes Inventari Patrimoni Cultural Català. (IPCC) Generalitat</p>	<p>PROTECCIÓ DE LES RESTES : La integritat de les restes de l'edifici original. Especial atenció les peces de l'arc adovellat de mig punt de l'entrada, i als brancals i llindes de pedra de formació d'obertures en façana, així com de la garita de defensa en cantonada.</p> <p>Protecció de la vista, de l'edifici des de la població, com a punt de referència.</p>
RÈGIM JURÍDIC (propietat, arrendament,etc.): (23) Propietat privada	