



DENOMINACIÓ: (1) Molí de la sal, molí d'en Valeri							
LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA: (2) Antiga entrada a Malgrat ctra, pas barri Viader (ref.Cadastre 8115715)			SÒL URBÀ <input checked="" type="checkbox"/>	SÒL NO URBANITZABLE <input checked="" type="checkbox"/> (3)	ACCÉS: FÀCIL <input checked="" type="checkbox"/> DIFÍCIL <input type="checkbox"/> (4)		
EDIFICI <input checked="" type="checkbox"/>	PART D'UN EDIFICI <input checked="" type="checkbox"/>	ELEMENT AÏLLAT <input type="checkbox"/> (5)	TIPOLOGIA: (6) Molí (arquitectura pre-industrial): edificació aïllada				
ÈPOCA (ÈPOQUES): (7) s.XIX-1923		ESTIL(S): (8) Tradicional		AUTOR(S): (9)			
ESTAT (10) CONSERVACIÓ	ELEMENT	ESTRUCTURES PORTANTS: Bo	FAÇANES: Regular	ENTORN (11)	BO <input type="checkbox"/>	UTILITZACIÓ (12)	
		FORJATS: Bo	INTERIOR: Regular		MITJÀ <input type="checkbox"/>		ORIGINAL: Molí fariner
		COBERTES: Regular	ALTRES:		DOLENT <input checked="" type="checkbox"/>		ACTUAL: Habitatge provisional (clau 22) Zona de des. residencial
CROQUIS EMPLAÇAMENT: (13)			ELEMENTS D'IDENTIFICACIÓ GRÀFICA I FOTOGRÀFICA: (14)				
PROTECCIÓ EXISTENT: (15) Nul·la				DATA PROTECCIÓ: (16)			
PROTECCIÓ PROPOSADA: (17) NIVELL D : PU-Restes (Protecció Urbanística de Restes)				IPCC <input type="checkbox"/>	IPAC <input type="checkbox"/> FITXES MUSEU-ARXIU <input type="checkbox"/> (18)		

<p>DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA: (19)</p> <p>Edifici moliner de tres plantes : el carcavà, l'obrador i l'habitatge en el tercer pis, que avui queda a nivell de carrer. Era un molí doble, és a dir, amb dues moles. La bassa tenia un cup doble però desigual doncs un dels cups és de planta semicircular lleugerament ultrapassada, mentre que l'altre tendeix a fer dos lòbuls. Al costat mateix del cup hi ha el vessador. L'obrador, que actualment queda per sota del nivell de la carretera, té dues obertures que hi donen quedant a nivell del paviment. S'empraven per entrar la sal, que queia a l'interior mitjançant rampes. En les parets de l'obrador s'observa perfectament la corrosió produïda per la sal. El molí es subministrava aigua de la mina de la Font dels Capellans. Actualment el molí no conserva la maquinària, malgrat que sí conserva dues moles volanderes i l'engegador. La bassa reomplerta de sediments, presenta un estat d'abandó absolut, com tot l'edifici. Amb tot cal dir que el cabal d'aigua devia ser força important, doncs bo i que en la documentació s'esmenta l'escassetat d'aigua, pel carcavà baixa un cabal considerable. A la part posterior hi ha com una xemeneia, on es troba un pou d'aigua.</p>	<p>DOCUMENTACIÓ: (24)</p> <p>PLÀNOLS:</p>
<p>NOTÍCIES HISTÒRIQUES: (20)</p> <p>Durant la segona meitat del segle XIX, aquest molí era conegut amb el nom de Molí d'en Valeri, i els seus propietaris eren Francesc Sanllehí i Josep Turró i Cardona. Segons consta en l'Inventari d'estadística industrial, on es relaciona l'activitat moguda per la força de l'aigua, de Malgrat el 1862, el molí es dedicava a la "molienda de granos". Tenia dos molins i la força que generava era de tres cavalls de vapor. Sembla ser que no disposava d'aigua suficient per a fer funcionar les dues moles amb regularitat, motiu pel qual es diu que "como el molino cuenta con muy poca agua, solo puede funcionar una rueda dos horas al dia y 80 dias al año". A principis del segle XX encara hauria funcionat i el propi nom indica l'activitat a la que es dedicaria en aquesta darrera etapa : la molta de terrossos de sal. La sal era duta amb carruatges des de Girona.</p> <p>En data 11/11/1923 és concedida llicència d'obres a Juan Campassol Calvell per fer "Obras en una casa-molino/ adición de habitaciones en planta baja destinadas a comedor, cocina, granero y cuadra, cambio de vertientes del tejado que evacuaran las aguas pluviales en terreno particular y abertura de ventanas en la fachada lateral que da a la carretera y en la posterior que mira a levante". Aquest permís d'obres correspon a l'edificació existent en superfície, que ara trobem en aquest indret.</p>	<p>FOTOGRAFIES ANTIGUES :</p>
<p>AUTOR (si és conegut, breu semblança): (21)</p>	<p>VALORS: (25)</p> <p>Valor històric</p>
<p>BIBLIOGRAFIA: (22)</p> <ul style="list-style-type: none"> - BOU ILLA JOAN, Molrà el gra, els molins de la baixa Tordera, 2003. - Llicències d'obres any 1923, Arxiu Ajuntament de Malgrat. 	<p>OBJECTES DE PROTECCIÓ: (26)</p> <p>PROTECCIÓ DE LES RESTES :</p> <p>Les dues moles volanderes, l'engegador la zona del carcavà i obrador, així com els cups.</p> <p>Es pot enderrocar l'edificació existent (habitatge a nivell carrer). La nova construcció, en planta soterrani haurà de conservar l'obrador, el carcavà i els mecanismes del molí que es puguin recuperar.</p> <p>Els cups de recollida d'aigua podrien arribar a desaparèixer segons el projecte proposat.</p>
<p>RÈGIM JURÍDIC (propietat, arrendament, etc.): (23) Propietat pública (Ajuntament de Malgrat de Mar)</p>	