

## Estiu 2009

### Programa de vigilància i informació de l'estat de platges i zones de bany interiors

Municipi: **MALGRAT DE MAR**

Setmana de control **9** ( 22/07/09 a 28/07/09)

PLATJA	PUNT DE CONTROL	QUALITAT SANITARIA DE L'AIGUA DE BANY				Temperatura mitjana de l'aigua (°C)
		QUALITAT SANITARIA SETMANAL	DATA DE L'ANÀLISI	RESULTATS MICROBIOLÒGICS		
				E.coli (ufc/100ml)	El (ufc/100ml)	
Punta de la Tordera	1 càmping Tordera	EXCEL·LENT	25/07/2009	2	2	24,5
de Malgrat	1 pas a nivell	EXCEL·LENT	25/07/2009	2	18	24,8
de Malgrat	2 H. Tropic Park	EXCEL·LENT	25/07/2009	7	47	24,9

#### AIGÜES COSTANERES (Directiva d'aigües de bany 2006/7/CE)

Paràmetres	Qualitat Excel·lent	Qualitat Bona	Qualitat Insuficient
Escherichia coli (E. coli)	250	500	>500
Enterococs intestinals (EI)	100	200	>200

Unitats: u.f.c./100 ml. (unitats formadores de colònies/100 ml.)