

TAULA RESUM DE LA DIAGNOSI PER CARRERS TIPUS

		Pendent	Voreres	Passos de vianants i guals	Senyals i mobiliari urbà	Trànsit
Carrers estrets peatonals (secció 15)			* Paviment lliscant quan està mullat			
Carrers estrets, amb poc trànsit (secció 11 i 24)			* < 0,9m (quasi totes) * Inexistents (algunes) * Paviment en mal estat i lliscant	* Passos sense guals * Manca passos (no senyalitzats)	* Invasió itinerari accessible (0,9x2,1m)	
Carrers amb molt pendent, estrets, amb poc trànsit (secció 17)		* > 8% * Trams exclusivament escales no adaptades	* 0,9-1,2m (majoria) * Presència graons	* Passos sense guals * Manca passos (no senyalitzats)	* Invasió itinerari accessible (0,9x2,1m)	
Carrers estrets, amb molt trànsit, molts vianants (seccions 1 i 19)			* < 0,9m (majoria) * 0,9-1,2m (moltes) * Paviment en mal estat i lliscant	* Passos sense guals * Manca passos (no senyalitzats) * Passos amb guals no adaptats	* Invasió itinerari accessible (0,9x2,1m)	* Molt trànsit
Carrers amples, amb molt trànsit	Eixample (secció 21)		Diversitat: * 0,9 - >1,8 m	* Passos sense guals * Passos amb guals no adaptats * Manca passos (no senyalitzats)	* Invasió itinerari accessible (0,9x2,1m)	* Molt trànsit
	Pla de Pineda (secció 8)		* > 1,8m	* Passos amb guals no adaptats * Passos sense guals * Passos amb guals adaptats * Manca passos (no senyalitzats)	* Invasió en alçada itinerari accessible (0,9x2,1m)	* Molt trànsit
Carrers amples, amb poc trànsit (secció 8)			* > 1,8m	* Passos amb guals no adaptats * Passos amb guals adaptats * Passos sense guals	* Invasió en alçada itinerari accessible (0,9x2,1m)	